



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Σέρρες, 10 Δεκεμβρίου 2025

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Αρ. Πρωτ.: 885295 (4584)

Ταχ. Δ/ση : Κ. Καραμανλή 36 - Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ. : 621 10 Σέρρες
Πληροφορίες : Χ. Χορταράς Ν. Σαμαράς-Γ.
Παζάρσκη
Τηλέφωνο : 2321350370,-444, 442
E-mail : perivalon@serres.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ

1. «**ΝΙΖΑΜΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ**»
5° χλμ Σερρών - Δράμας
(υπόψη κ^{ου} Νιζάμη Πασχάλη)
(τηλ. 6947375357)
(με απόδειξη)

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

(Με πλάνο διορθωτικών ενεργειών και εισήγηση προστίμου)

ΘΕΜΑ: Αφορά στη μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, της εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΖΑΜΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ**» που λειτουργεί στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών, στο πλαίσιο έκτακτου μερικού ελέγχου μετά από καταγγελία.

Σχετικά :

1. Ο Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2022.....».

6. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30.07.2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησηςκαι λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28.03.2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.....Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
8. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) με θέμα: «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Η υπ' αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Ο Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Β'129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
11. Η αριθ. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β'/24.02.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).
12. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
13. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την αριθμ. 81320+77909/2016 (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
14. Η αριθμ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148Β/11.01.2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
15. Η αριθμ. οικ. 63853(60)/25.01.2024 (ΦΕΚ 717Β'/31.01.2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
16. Η υπ' αρ. πρωτ. 218082(1431)/09.06.2020 Βεβαίωση Χωροθέτησης ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών.
17. Η υπ' αρ. πρωτ. 295183(2498)/17.06.2021 (ΑΔΑ: Ψ47Β7ΛΛ-ΩΙΛ) Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» που

πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών.

18. Η από **30.06.2021 γνωστοποίηση λειτουργίας** της δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών.
19. Η από **10-07-2025 προφορική ενημέρωση** της Υπηρεσίας μας από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για ύπαρξη τηλεφωνικών καταγγελιών για οχλήσεις (οσμές και μύγες) από την λειτουργία της Μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» που βρίσκεται στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών.
20. Η από **10-07-2025** αυτοψία στη Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» που βρίσκεται στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών και την από **10-07-2025** έκθεση αυτοψίας.
21. Η από **21-07-2025** Δειγματοληψία από διαπιστευμένο εργαστήριο υλικού κομπόστ από τη μονάδα και εδαφικού υλικού από όμορες καλλιέργειες με κομπόστ της μονάδας που είχε διασκορπιστεί και ενσωματωθεί σε αυτό σε προηγούμενο χρονικό διάστημα.
22. Η από **25-07-2025** δήλωση παύσης εργασιών της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ», μέσω του πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) για την ελεγχόμενη δραστηριότητα (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 554959(2743)/28-07-2025).
23. Το **αριθ. πρωτ. οικ. 555593(2748)/28-07-2025** έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ελεγχόμενη επιχείρηση με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία.
24. Το **υπ' αρ. πρωτ. 554959(2743)/05-08-2025** έγγραφό μας προς την ελεγχόμενη επιχείρηση, σε συνέχεια του (22) σχετικού, στην οποία δίνεται χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου της μονάδας και επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση.
25. Το από **02-08-2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με το οποίο εστάλησαν στην Υπηρεσία μας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων σε συνέχεια της από 21-07-2025 δειγματοληψίας (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 574243(2844)/04-08-2025).
26. Το από **11-08-2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της ελεγχόμενης εταιρείας με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Υπηρεσία μας επί των αναφερομένων στο (23) σχετικό μας έγγραφο (αριθ. πρωτ. 603729(3008)/19-08-2025 της Υπηρεσίας μας).
27. Η από **11-08-2025 αίτηση** της ελεγχόμενης εταιρείας με την οποία προσκομίστηκαν διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με το (23) σχετικό (αριθ. πρωτ. 599388(2991)/14-08-2025 της Υπηρεσίας μας).
28. Το **υπ' αρ. πρωτ. 603729(3008)/02-09-2025** έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ελεγχόμενη επιχείρηση με το οποίο ζητήθηκαν εκ νέου διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία.
29. Το από **03-10-2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της ελεγχόμενης εταιρείας με την οποία προσκομίστηκαν διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με το (28) σχετικό (αριθ. πρωτ. 737022(3778)/06-10-2025 της Υπηρεσίας μας).
30. Την από **09-10-2025** έκθεση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως (προσωρινή έκθεση ελέγχου) της Υπηρεσίας μας.

31. Το υπ' αρ. πρωτ. **574243(2844)/10-10-2025** έγγραφό μας με θέμα: «*Διαβίβαση εκθέσεως περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως (προσωρινή έκθεση ελέγχου) που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών-οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας NIZAMH ΑΦΟΙ ΙΚΕ που λειτουργεί στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δ. Εμμ. Παππά της ΠΕ Σερρών και κλήση σε απολογία*».
32. Το από **05-11-2025** αίτημα της εταιρείας NIZAMH ΑΦΟΙ ΙΚΕ για χορήγηση από την Υπηρεσία μας παράτασης προθεσμίας για την απολογία της για επιπλέον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας: 829209(4297)/06-11-2025).
33. Το υπ' αρ. πρωτ. **829209 (4297)/11-11-2025** έγγραφό μας με το οποίο χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής έγγραφης απολογίας για (10) δέκα επιπλέον εργάσιμες ημέρες δηλαδή έως την **19-11-2025**.
34. Το από **12-11-2025 αίτημα** της εταιρείας NIZAMH ΑΦΟΙ ΙΚΕ για χορήγηση από την Υπηρεσία μας στοιχείων (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας: 848058(4383)/12-11-2025).
35. Το από **18-11-2025 μήνυμα** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Υπηρεσίας μας προς την εταιρεία NIZAMH ΑΦΟΙ ΙΚΕ με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ζητούμενα στοιχεία.
36. Το από **24-11-2025** έγγραφο υπόμνημα με το οποίο υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας απόψεις επί περιβαλλοντικού ελέγχου στη μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας: 885295(4584)/25-11-2025).
37. Η υπ' αρ. πρωτ. **3760886/28-09-2025** ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρησης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ NIZAMH – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ -ΙΚΕ, το διακριτικό τίτλο ECONI ΙΚΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 132929952000.

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

(1) Στις **10.07.2025** πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ NIZAMH ΙΚΕ», που βρίσκεται στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών [συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87: (X=465500, Y=4546850)].

Κατά την παραπάνω αυτοψία διαπιστώσαμε τα εξής:

- Η εξεταζόμενη δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Νέου Σουλίου, έκτασης 10.450 m², και βρίσκεται σε λειτουργία.
- Πλησίον της μονάδας βρίσκονται καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και φωτοβολταϊκό πάρκο.
- Η πρόσβαση στην μονάδα πραγματοποιείται από υφιστάμενους χωμάτινους αγροτικούς δρόμους.
- Η εν λόγω μονάδα απέχει περίπου 1500 μέτρα από τον οικισμό της Μονόβρυσης, περίπου 1600 μέτρα από την περιαστική οδό, περίπου 2000 μέτρα από τα όρια της πόλης των Σερρών και περίπου 3500 μέτρα από τον οικισμό του Νέου Σουλίου.
- Η εν λόγω δραστηριότητα διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση (Π.Π.Δ.) ((17) σχετικό) και έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας γνωστοποίηση λειτουργίας ((18) σχετικό) για παραγωγή εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα.

- Σύμφωνα με την περιβαλλοντική άδεια της δραστηριότητας, η εισερχόμενη πρώτη ύλη είναι στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. υπολείμματα βιομηχανιών τροφίμων – φλούδες φρούτων-ντομάτας κλπ), τα οποία μετά από μια τυποποιημένη διεργασία [δημιουργία στρώσεων της εισερχόμενης πρώτης ύλης επάνω σε αδιαπέρατο υλικό (σειράδια), αναμόχλευση του υλικού με κατάλληλο εξοπλισμό κάτω από αερόβιες συνθήκες, προσθήκη βελτιωτικών μέσων (πριονίδι, στάχτη, χώμα, ξύλο) προς επίτευξη καλύτερων προδιαγραφών του τελικού προϊόντος], μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό (λίπασμα) για διάθεση σε καλλιέργειες.
- Καθώς το κλιμάκιο προσέγγιζε στην περιοχή της μονάδας για την διεξαγωγή του ελέγχου, αντιλήφθηκε δυσάρεστη οσμή στη στροφή του δρόμου για τη μονάδα, στο σημείο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο απέχει περίπου 300 μ από το όριο της μονάδας κομποστοποίησης.
- Η μονάδα βρισκόταν σε λειτουργία κατά την ημέρα της αυτοψίας. Υπήρχε περίφραξη και η πόρτα ήταν ανοιχτή. Εντός του χώρου της εργαζόταν κατά την ώρα της αυτοψίας ένας μικρός φορτωτής που εκτελούσε χωματουργικές εργασίες διάστρωσης και εξομάλυνσης της επιφάνειας του χώρου.
- Εντός της μονάδας υπήρχε πίστα από σκυρόδεμα εμβαδού 60x20 τ.μ. και πάνω σε αυτή βρισκόταν συγκεντρωμένη ποσότητα από στερεά απόβλητα (υλικό σκούρου μαύρου χρώματος), περίπου 10x10x1,0=100κ.μ. τα οποία συγκρατούνταν από χωμάτινο ανάχωμα (χώμα και υπολείμματα ξύλου) στα όρια των τριών πλευρών της πίστας από σκυρόδεμα όπου εφάπτονταν. Στην δυτική πλευρά του εσωτερικού χώρου της μονάδας, δεξιά της πόρτας εισόδου, υπήρχε μεγάλη ποσότητα αποβλήτων (υλικό σκούρου μαύρου χρώματος), κατ'εκτίμηση περίπου 10x10x3,0=300κ.μ. η οποία περιβάλλονταν από χωμάτινο ανάχωμα (χώμα και υπολείμματα-φλούδες ξύλου) ύψους περίπου 3 μέτρων. Αριστερά της πόρτας είχε επίσης εναποτεθεί ποσότητα στερεών αποβλήτων (υπολείμματα-φλούδες ξύλου) κατ'εκτίμηση περίπου 50κ.μ. Συγκέντρωση ποσοτήτων αποβλήτων, όπως προκύπτει και από το ιστορικό δορυφορικών αεροφωτογραφιών, φαίνεται να γινόταν και στην επιφάνεια του εδάφους, ανατολικά της πίστας σκυροδέματος, σε μια έκταση περίπου 100x15 τ.μ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην παραπάνω έκταση βρέθηκαν υπολείμματα ποσότητας αποβλήτων (υλικό σκούρου χρώματος και υπολείμματα-φλούδες ξύλου).
- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν βρέθηκαν σειράδια παρά μόνο άναρχοι σωροί, πάνω στη πίστα σκυροδέματος και εκτός αυτής επί του εδάφους, οριοθετημένοι ή μη από χωμάτινα αναχώματα.
- Επίσης δεν βρέθηκε να γίνεται χρήση ειδικών τύπων υφασμάτων, όπως προβλέπεται να υπάρχουν για την κάλυψη των σειραδίων και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία (υφάσματα) επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου) στο υλικό και αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από το υλικό προς το εξωτερικό περιβάλλον.
- Η μονάδα δεν διέθετε στο χώρο της κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής), pH και υγρασίας, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες και την επίτευξη της κομποστοποίησης.
- Οι χώροι εντός της περίφραξης της μονάδας όπου γίνονται φορτοεκφορτώσεις πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος δεν ήταν τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
- Ο χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών και ο χώρος πρώτης μίξης αυτών δεν ήταν επιστρωμένοι με ειδικού τύπου ασφαλτοτάπητα.

- Το σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων με την υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών ήταν κατεστραμμένα και εκτός λειτουργίας.

- Στο χώρο της μονάδας παρατηρήθηκε έντονη δυσοσμία και μεγάλη συγκέντρωση μυγών, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα της αποσύνθεσης του οργανικού υλικού της εισερχόμενης πρώτης ύλης που είναι ήδη αποθηκευμένη και διαστρωμένη εντός του χώρου της μονάδας. Πιθανόν η εν λόγω οσμή να προκαλείται από τη δημιουργία και αναερόβιων συνθηκών κατά την αποσύνθεση του οργανικού υλικού της εισερχόμενης πρώτης ύλης (ως αποτέλεσμα της μη κατάλληλης και συχνής ανάμιξης και αναμόχλευσης του υλικού) και επιπλέον λόγω και της απουσίας των ειδικών μεμβρανών κάλυψης όπως έχει προαναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο. Πιθανόν να απαιτείται άμεση διόρθωση των παραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας.

- Επίσης, το κλιμάκιο διαπίστωσε ότι σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη μονάδα, έκτασης περίπου 50 στρέμματα, είχαν απορριφθεί τις προηγούμενες ημέρες ποσότητες υλικού που προσομοίαζε με αυτό που διαχειρίζεται η μονάδα. Τα χωράφια ήταν οργωμένα πρόσφατα, χωρίς όμως να έχει γίνει πλήρης ενσωμάτωση του απορριφθέντος υλικού στο έδαφος. Υπήρχαν στην επιφάνεια των χωραφιών διάσπαρτες αυτούσιες ποσότητες του υλικού σκούρου μαύρου χρώματος, υπήρχε έντονη δυσοσμία στα χωράφια και μεγάλη συγκέντρωση μυγών.

- Το κλιμάκιο κάλεσε επιτόπου τον ιδιοκτήτη της μονάδας κομποστοποίησης, κ. Πασχάλη Νιζάμη, για να απαντήσει σε ερωτήσεις μας και να μας εξηγήσει τη διαδικασία. Το κλιμάκιο ελέγχου ενημέρωσε τον υπεύθυνο της μονάδας για την ύπαρξη παραπόνων από οχλήσεις δυσάρεστων οσμών που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο λειτουργίας της εξεταζόμενης μονάδας.

- Ο κ^{ος} Νιζάμης ενημέρωσε το κλιμάκιο ότι η εξεταζόμενη μονάδα λειτουργεί εποχιακά και τα απόβλητα που παραλαμβάνει είναι φλούδα ροδάκινου από εργοστάσιο στη Βέροια και φλούδα από έλατο. Όπως δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη της μονάδας, η επιχείρηση διαθέτει τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν το είδος της εισερχόμενης πρώτης ύλης.

- Επομένως, το υλικό σκούρου μαύρου χρώματος ήταν φλούδα ροδάκινου και τα υπολείμματα ξύλου που υπήρχαν στο χώρο ήταν φλούδα έλατου. Από Μάιο-Ιούνιο υπήρχε στο χώρο μια ποσότητα 400-500 tn φλούδα ροδάκινου. Επίσης ανέφερε ότι έχει σύμβαση με τον Βιολογικό καθαρισμό των Σερρών και μεταφέρει την αφυδατωμένη ιλύ του Βιολογικού καθαρισμού σε μονάδα κομποστοποίησης. Κάποιες φορές ξεπλένει τους κάδους μεταφοράς της ιλύος στο χώρο της μονάδας και τα υγρά από τα ξεπλύματα καθιστούν το υλικό της φλούδας ροδάκινου υδαρές. Για να συγκρατηθεί το υλικό και για προστασία από τις βροχοπτώσεις, όπως μας είπε, κατασκεύασε τα χωμάτινα αναχώματα.

Επίσης, ο κος Νιζάμης ενημέρωσε το κλιμάκιο ότι τη Δευτέρα στις 07-07-2025 υλικό από την μονάδα του διασκορπίστηκε με κοπροδιανομέα για λίπανση στα γειτονικά αγροτεμάχια εμβαδού 14+11+30=55 στρέμματα, ιδιοκτησίας του ιδίου αλλά και άλλων, στα οποία καλλιεργείται σιτάρι.

- Τέλος, όπως δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη της μονάδας, η επιχείρηση εφαρμόζει πρόγραμμα καταπολέμησης εντόμων και παρασίτων.

Μετά από έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι για την εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» που βρίσκεται στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο

του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας η (16) σχετική βεβαίωση χωροθέτησης ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας και εν συνεχεία εκδόθηκε επίσης από την Υπηρεσία μας η (17) σχετική Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της (11) σχετικής ΚΥΑ, ως έργο της 4^{ης} Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» και πιο συγκεκριμένα ως έργο που κατατάσσεται περιβαλλοντικά με α/α 12α - κατηγορία Β «Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα».

Επίσης, επισημαίνεται ότι στο παρελθόν υπήρξαν προφορικές καταγγελίες για οχλήσεις (οσμές και μύγες) από τη λειτουργία της μονάδας και σε συνέχεια ελέγχου που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκαν ελλείψεις συμμόρφωσης με τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας και τέθηκε Πλάνο διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία το οποίο εφαρμόστηκε από την επιχείρηση. Από τον Μάιο 2024 που έγινε ο επανέλεγχος και διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με το Πλάνο διορθωτικών ενεργειών που είχε τεθεί περίπου πριν από ένα χρόνο, στην Υπηρεσία μας δεν υπήρξαν ξανά καταγγελίες για όχληση από οσμές (προφορικές ή γραπτές).

(2) Στις 21-07-2025 μεταβήκαμε στην περιοχή της μονάδας (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465517, Ψ=4546879) προκειμένου να πραγματοποιηθεί περιβαλλοντικός έλεγχος και δειγματοληψία. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του κλιμακίου υπήρχε στην περιοχή δυσάρεστη οσμή (μικρότερης έντασης από τις προηγούμενες φορές) και μύγες. Η μονάδα δεν λειτουργούσε (ήταν κλειστή η κεντρική είσοδος). Στην δυτική πλευρά του εσωτερικού χώρου της μονάδας, δεξιά της πόρτας εισόδου, η ποσότητα αποβλήτων (υλικό σκούρου μαύρου χρώματος), κατ'εκτίμηση περίπου 10x10x3,0=300κ.μ. η οποία περιβάλλονταν από χωμάτινο ανάχωμα (χώμα και υπολείμματα-φλούδες ξύλου), ήταν καλυμμένη με μαύρη μεμβράνη. Η επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή πλησίον της πίστας από σκυρόδεμα είχε διαστρωθεί με χώμα και δεν φαινόταν υπολείμματα υλικού που είχαν διαπιστωθεί κατά την αυτοψία στις 10-07-2025. Στην νότια πλευρά της μονάδας δεν υπήρχε περίφραξη οπότε ήταν δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό της από ανθρώπους ή ζώα. Στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη μονάδα και στις οποίες είχαν απορριφθεί τις προηγούμενες ημέρες ποσότητες υλικού που διαχειρίζεται η μονάδα, όπως είχε διαπιστωθεί και κατά την αυτοψία στις 10-07-2025, υπήρχε δυσοσμία και συγκέντρωση μυγών (λιγότερη από τις προηγούμενες αυτοψίες). Τα χωράφια όπου διασκορπίστηκε υλικό από τη μονάδα φαινόταν σαν να έχουν ξαναοργωθεί πρόσφατα. Με τη συνδρομή εκπροσώπου χημικού εργαστηρίου ελήφθησαν δείγματα από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της μονάδας στις οποίες είχε υποδειχτεί από τον ιδιοκτήτη, σε προηγούμενη αυτοψία στις 10-07-2025, ότι είχε διασκορπιστεί υλικό από τη μονάδα για λίπανση. Πιο συγκεκριμένα ελήφθησαν:

- Ένα δείγμα εδάφους από καλλιέργεια που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο της μονάδας (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465436, Ψ=4546925).
- Ένα δείγμα εδάφους από καλλιέργεια που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο της μονάδας (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465443, Ψ=4546928).
- Ένα δείγμα εδάφους από καλλιέργεια που βρίσκεται πίσω από τον καλυμμένο με μαύρη μεμβράνη σωρό υλικού στα δεξιά της πόρτας εισόδου (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465459, Ψ=4546824).

- Ένα δείγμα εδάφους από καλλιέργεια που βρίσκεται νότια της μονάδας (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465451, Ψ=4546790).
- Ένα δείγμα εδάφους από καλλιέργεια που βρίσκεται νότια της μονάδας (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465462, Ψ=4546781).
- Ένα δείγμα εδάφους από καλλιέργεια που βρίσκεται πίσω από την ανοιχτή χωρίς περίφραξη πλευρά της μονάδας (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465503, Ψ=4546733).
- Ένα δείγμα εδάφους από καλλιέργεια που βρίσκεται πίσω από την ανοιχτή χωρίς περίφραξη πλευρά της μονάδας (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465518, Ψ=4546724).
- Ένα δείγμα υλικού από τον σωρό αποθηκευμένου υλικού που υπήρχε πάνω στην πίστα από σκυρόδεμα στο εσωτερικό της μονάδας τον οποίο συγκρατούσε χωμάτινο ανάχωμα.
- Ένα δείγμα εδάφους από καλλιέργεια που βρίσκεται βόρεια της μονάδας πλησίον φωτοβολταϊκού πάρκου (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465538, Ψ=4546950).
- Ένα δείγμα εδάφους (δείγμα αναφοράς) από γειτονική καλλιέργεια βόρεια της μονάδας στην οποία δεν έχει απορριφθεί υλικό-κομπόστ (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465539, Ψ=4546967).
- Ένα δείγμα εδάφους (δείγμα αναφοράς) από γειτονική καλλιέργεια βόρεια της μονάδας στην οποία δεν έχει απορριφθεί υλικό-κομπόστ (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X=465536, Ψ=4546970).

Στα παραπάνω δείγματα θα γίνουν φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις (pH, αγωγιμότητα, BOD, COD, παθογόνοι μικροοργανισμοί e.coli/κολοβακτηρίδια, βαρέα μέταλλα (σε δύο δείγματα)) και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ελήφθη φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφική τεκμηρίωση της από 10-07-2025 αυτοψίας



**ΣΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΝΑΡΧΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**



**ΣΩΡΟΙ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΧΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑΣ ΠΙΣΤΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Όλα τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στην ελεγχόμενη επιχείρηση με το (31) σχετικό μας έγγραφο και ζητήθηκαν εγγράφως οι απόψεις της εντός ταχθείσας προθεσμίας (έως την **19-11-2025**).

Η ελεγχόμενη επιχείρησης υπέβαλε τις απόψεις της με το (36) σχετικό την **25-11-2025** (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας της έγγραφης υποβολής απόψεων της), δηλαδή μετά την λήξη της ταχθείσας προθεσμίας.

Παρόλα αυτά η Υπηρεσία μας έλαβε υπόψην τα αναφερόμενα στο απολογητικό υπόμνημα της ελεγχόμενης επιχείρησης. Από την αξιολόγηση αυτών προκύπτει ότι δεν αναιρείται ουσιαστικά καμία από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις συμμόρφωσης που κατέγραψε το κλιμάκιο ελέγχου της Υπηρεσίας μας την **10-07-2025** και την **21-07-2025** (ημερομηνίες ελέγχων από την Υπηρεσία μας στην ελεγχόμενη επιχείρηση) και τις οποίες κατέγραψε στην από **09-10-2025** προσωρινή έκθεση ελέγχου.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Απ' όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα και σύμφωνα **α)** με τα ευρήματα του από **10-07-2025** περιβαλλοντικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» που βρίσκεται στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, σύμφωνα **β)** με τα ευρήματα του από **21-07-2025** περιβαλλοντικού ελέγχου και με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν στην αυτοψία που διενεργήθηκε την **21-07-2025** και σύμφωνα **γ)** με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας από την ελεγχόμενη επιχείρηση, τεκμηριώνονται οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής αδείας της ελεγχόμενης επιχείρησης ως ακολούθως:

Παράβαση 1η:

Παράβαση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων Ε4, Δ2.2 και Δ2.8 της (17) σχετικής υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ:

- «Στην περίπτωση ύπαρξης πεδίου υπαίθριας κομποστοποίησης σε σειράδια, να χρησιμοποιούνται ειδικού τύπου υφάσματα για την κάλυψη των σειραδίων, ενίοτε και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου) αλλά **θα αποτρέπουν την έξοδο οσμών από τα σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον**»,
- «Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών»,
- «Στην περίπτωση που αναπτυχθούν αναερόβιες συνθήκες **αναμένεται να εκλυθούν δύσοςμα αέρια** όπως NH_3 , N_2O και CH_4 . Η αντιμετώπιση τέτοιων συνθηκών θα πρέπει να γίνεται με την **άμεση διόρθωση των παραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας**»,

καθόσον όπως προαναφέρθηκε κατά την αυτοψία την **10-07-2025** δεν βρέθηκε να γίνεται χρήση ειδικών τύπων υφασμάτων για την κάλυψη των σειραδίων, ούτε και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία (υφάσματα) θα έχουν την ιδιότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου), **αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από τα σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον.** Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε κατά την αυτοψία την **10-07-2025**

στο χώρο της μονάδας παρατηρήθηκε έντονη δυσοσμία και μεγάλη συγκέντρωση μυγών, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα της αποσύνθεσης του οργανικού υλικού της εισερχόμενης πρώτης ύλης που είναι ήδη αποθηκευμένη και διαστρωμένη εντός του χώρου της μονάδας. Πιθανόν η εν λόγω οσμή να προκαλείται από τη δημιουργία και αναερόβιων συνθηκών κατά την αποσύνθεση του οργανικού υλικού της εισερχόμενης πρώτης ύλης (ως αποτέλεσμα της μη κατάλληλης και συχνής ανάμιξης και αναμόχλευσης του υλικού) και επιπλέον λόγω και της απουσίας των ειδικών μεμβρανών κάλυψης όπως έχει προαναφερθεί. Πιθανόν να απαιτείται άμεση διόρθωση των παραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας.

Τεκμηρίωση: «Όπως αναφέρεται και στην από 10-07-2025 έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου: «Επίσης δεν βρέθηκε να γίνεται χρήση ειδικών τύπων υφασμάτων, όπως προβλέπεται να υπάρχουν για την κάλυψη των σειραδίων και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία (υφάσματα) επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου) στο υλικό και αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από το υλικό προς το εξωτερικό περιβάλλον».

Όπως αναφέρεται και στην από 10-07-2025 έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου: «Στο χώρο της μονάδας παρατηρήθηκε έντονη δυσοσμία και μεγάλη συγκέντρωση μυγών, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα της αποσύνθεσης του οργανικού υλικού της εισερχόμενης πρώτης ύλης που είναι ήδη αποθηκευμένη και διαστρωμένη εντός του χώρου της μονάδας. Πιθανόν η εν λόγω οσμή να προκαλείται από τη δημιουργία και αναερόβιων συνθηκών κατά την αποσύνθεση του οργανικού υλικού της εισερχόμενης πρώτης ύλης (ως αποτέλεσμα της μη κατάλληλης και συχνής ανάμιξης και αναμόχλευσης του υλικού) και επιπλέον λόγω και της απουσίας των ειδικών μεμβρανών κάλυψης όπως έχει προαναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο. Πιθανόν να απαιτείται άμεση διόρθωση των παραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας».

Η απουσία ελέγχου μέτρησης παραμέτρων κομποστοποίησης και ενδεχόμενης απαίτησης διόρθωσης των παραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας, σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλης και συχνής ανάμιξης και αναμόχλευσης του αποθηκευμένου υλικού, και σε συνδυασμό με την απουσία των ειδικών μεμβρανών κάλυψης του αποθηκευμένου υλικού συνετέλεσαν στην έντονη δυσοσμία στο χώρο της μονάδας και στην περιοχή πλησίον αυτής (σε απόσταση περίπου έως 300 μέτρα) την ημέρα των περιβαλλοντικών ελέγχων της Υπηρεσίας μας (10-07-2025 και 21-07-2025).

Επιπλέον των ανωτέρω, ούτε στο απολογητικό υπόμνημα της ελεγχόμενης επιχείρησης [(36) σχετικό] γίνεται αναφορά στην συγκεκριμένη παράβαση και ούτε αναπτύσσεται επιχειρηματολογία με την οποία να αντικρούει η ελεγχόμενη επιχείρησή την τεκμηρίωση της Υπηρεσίας μας για την εν λόγω παράβαση. Ουσιαστικά η ελεγχόμενη επιχείρηση παραδέχεται σιωπηρά ότι την χρονική περίοδο των διενεργηθέντων περιβαλλοντικών ελέγχων από την Υπηρεσία μας, δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα αποτροπής έκλυσης δυσάρεστων οσμών και δεν επέπτευε επαρκώς την μονάδα κομποστοποίησης (έλεγχος παραμέτρων κομποστοποίησης, ανάμιξη υλικού, κάλυψη υλικού με ειδικές μεμβράνες, ύπαρξη κομποστοποίησης σε σειράδια κλπ) προς αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών στο περιβάλλον από τη λειτουργία αυτής.

Στο απολογητικό της υπόμνημα η ελεγχόμενη επιχείρηση αναφέρει ότι: «...Οι διάχυτες οσμές στην περιοχή κατά την θερινή περίοδο του έτους 2025 ενδεχομένως να εκλύθηκαν και από γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Ίσως η έκλυση οσμών από τις εν δυνάμει πηγές της περιοχής να επιτάθηκαν από της συνθήκες καύσωνος που επικρατούσαν καθ' όλο τον Ιούλιο του 2025.....».

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα στο απολογητικό υπόμνημα προκύπτει ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση **ουσιαστικά παραδέχεται την έκλυση δυσοσμίας τουλάχιστον από την λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης** και επίσης παραδέχεται την ύπαρξη δυσοσμίας στην περιοχή γύρω από την μονάδα παραθέτοντας μετεωρολογικά στοιχεία στην προσπάθεια αιτιολόγησης της έντασης και της πιθανής επιδείνωσης του φαινομένου της δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή την χρονική περίοδο του Ιουλίου του έτους 2025.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της (Δ) ενότητας του **Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)** της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Κατηγορία παράβασης: **ΣΟΒΑΡΗ**

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: **Σημαντική παράβαση (Πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον σε σημαντική έκταση και διάρκεια που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα) – Έκλυση έντονης δυσοσμίας εντός και πλησίον της μονάδας – Συσσώρευση μυγών και εντόμων εντός και πλησίον της μονάδας.**

Τελική αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης: Σύμφωνα με το Σχήμα (2) της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (1^η παράβαση):

Σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ [(8) σχετική Υ.Α.], το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ_i$$

όπου:

ΠΒ=0,12 (Επειδή είναι έργο κατηγορίας Β) (Πίνακας 5 της ενότητας ΣΤ του ΜΕΣ).

Σ_{ΣΚΕ}= α*ΣΚΕ+β ((Πίνακας 8 της ενότητας ΣΤ του ΜΕΣ) [Επειδή είναι οικονομική δραστηριότητα].

ΣΒ=11 (Προκύπτει από τον Πίνακα 6 της ενότητας ΣΤ του ΜΕΣ για **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ παράβαση** σε μη διοικητικές παραβάσεις).

ΠΣΕΕΠ_i=0,8 (Προκύπτει από τον Πίνακα 7 της ενότητας ΣΤ του ΜΕΣ):

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής ΣΕΕΠ _i
1	Θετικό ιστορικό συμμόρφωσης	0,8
2	Καμία	1,0
3	Όχι	1,0
4	Όχι	1,0

Συνεπώς, το ποσό προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία μας να επιβληθεί **για την ανωτέρω 1^η παράβαση** είναι:

Ύψος Προστίμου 1^{ης} παράβασης (ΥΠ) = 24.762,30 € [Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο ευρώ και τριάντα εκατοστά του ευρώ].

Παράβαση 2η:

Παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης E18 της (17) σχετικής υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ: «Η μονάδα θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής) pH και υγρασίας, θα τηρείται αρχείο, ώστε να υποδεικνύεται η παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών», καθώς και όπως προαναφέρθηκε κατά την αυτοψία την **10-07-2025** η μονάδα δεν διέθετε επί τόπου στις εγκαταστάσεις της κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής), pH και υγρασίας, ούτε και τηρείται σχετικό αρχείο στις εγκαταστάσεις της, ώστε να υποδεικνύεται η παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών και για την επίτευξη κατάλληλων συνθηκών κομποστοποίησης.

Τεκμηρίωση: Όπως αναφέρεται και στην από **10-07-2025** έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου: «Η μονάδα κατά τον έλεγχο δεν διέθετε στο χώρο της κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής), pH και υγρασίας, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες και την επίτευξη της κομποστοποίησης». Η μονάδα κατά τον έλεγχο δεν διέθετε αρχείο στις εγκαταστάσεις της με αναλύσεις παραμέτρων κομποστοποίησης (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, pH κλπ) που να αποδεικνύουν την παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών».

Επιπλέον των ανωτέρω, ούτε στο απολογητικό υπόμνημα της ελεγχόμενης επιχείρησης (36 σχετικό) γίνεται αναφορά στην συγκεκριμένη παράβαση και ούτε αναπτύσσεται επιχειρηματολογία με την οποία να αντικρούει η ελεγχόμενη επιχείρησή την τεκμηρίωση της Υπηρεσίας μας για την εν λόγω παράβαση. Επίσης ουδέποτε προσκομίστηκαν από την ελεγχόμενη επιχείρηση στοιχεία αναλύσεων παραμέτρων κομποστοποίησης της χρονικής περιόδου διενέργειας των περιβαλλοντικών ελέγχων της Υπηρεσίας μας που να αποδεικνύουν ότι το υλικό εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας βρισκόταν κάτω από κατάλληλες συνθήκες κομποστοποίησης.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Κατηγορία παράβασης: Υψηλός

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Μέτρια παράβαση (Πιθανότητα να συμβεί σοβαρή υποβάθμιση)

Τελική αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης: Σύμφωνα με το Σχήμα (2) της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Παράβαση 3η:

Παράβαση της παράγραφου (Ι) της (17) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ «..Είδη αποβλήτων που θα εισέρχονται και θα επεξεργάζονται στη μονάδα (στερεά-μέγιστο ποσοστό

υγρασίας 40%)...», καθόσον όπως προκύπτει από τις εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με μέριμνα της Υπηρεσίας μας στη μονάδα εισήλθαν απόβλητα προς επεξεργασία με ποσοστό υγρασίας **μεγαλύτερο του επιτρεπτού (>40%)** (αριθμός πιστοποιητικού ανάλυσης 48104 – ΥΓΡΟ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΡΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ 21-07-2025 νο 8).

Το ίδιο προκύπτει και από τις εργαστηριακές αναλύσεις που προσκόμισε η ίδια η ελεγχόμενη επιχείρηση με το (20) σχετικό (κωδικός δείγματος 02.84.1.8.24. της 01-08-2024) με βάση τις οποίες η υγρασία του υλικού προς κομποστοποίηση είναι 74,56% (>40%).

Τεκμηρίωση: Σύμφωνα με την περιβαλλοντική άδεια της μονάδας είναι επιτρεπτή η είσοδος πρώτης ύλης προς κομποστοποίηση με ποσοστό υγρασίας κάτω του (<40%).

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Κατηγορία διοικητικής μη συμμόρφωσης: Χαμηλή

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (παράβαση όρου ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον).

Τελική αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης: Σύμφωνα με το Σχήμα (4) της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Παράβαση 4η:

Παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Ε14 της (17) σχετικής υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ: «Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών», καθόσον όπως προαναφέρθηκε κατά την αυτοψία την **10-07-2025**, οι χώροι εντός της περιφράξης της μονάδας όπου γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος δεν ήταν τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.

Τεκμηρίωση: Όπως αναφέρεται και στην από **10-07-2025** έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου: «Στην δυτική πλευρά του εσωτερικού χώρου της μονάδας, δεξιά της πόρτας εισόδου, υπήρχε μεγάλη ποσότητα αποβλήτων (υλικό σκούρου μαύρου χρώματος), κατ'εκτίμηση περίπου 10x10x3,0=300κ.μ. η οποία περιβάλλονταν από χωμάτινο ανάχωμα (χώμα και υπολείμματα-φλούδες ξύλου) ύψους περίπου 3 μέτρων. Αριστερά της πόρτας είχε επίσης εναποτεθεί ποσότητα στερεών αποβλήτων (υπολείμματα-φλούδες ξύλου) κατ'εκτίμηση περίπου 50κ.μ. Συγκέντρωση ποσοτήτων αποβλήτων, όπως προκύπτει και από το ιστορικό δορυφορικών αεροφωτογραφιών, φαίνεται να γινόταν και στην επιφάνεια του εδάφους, ανατολικά της πίστας σκυροδέματος, σε μια έκταση περίπου 100x15 τ.μ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην παραπάνω

έκταση βρέθηκαν υπολείμματα ποσότητας αποβλήτων (υλικό σκούρου χρώματος και υπολείμματα-φλούδες ξύλου)». «Οι χώροι εντός της περιφραξής της μονάδας όπου γίνονται φορτοεκφορτώσεις πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος δεν ήταν τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών».

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Κατηγορία διοικητικής μη συμμόρφωσης: Χαμηλή

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (παράβαση όρου ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον).

Τελική αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης: Σύμφωνα με το Σχήμα (4) της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Παράβαση 5η:

Παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ3.6 και Δ 3.7 της (17) σχετικής υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ:

- «Περιμετρικά των δαπέδων κομποστοποίησης να κατασκευαστεί σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο, η οποία θα διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών»
- «Να δοθεί μέριμνα ώστε τα συλλεγόμενα στραγγίδια στη δεξαμενή συγκέντρωσης στραγγιδίων να επαναχρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των επιθυμητών επιπέδων υγρασίας στα σειράδια», καθόσον όπως προαναφέρθηκε κατά την αυτοψία την **10-07-2025** το σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων περιμετρικά των δαπέδων κομποστοποίησης αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο, η οποία διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών **ήταν εκτός λειτουργίας**.

Τεκμηρίωση: Όπως αναφέρεται και στην από **10-07-2025** έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου: «Το σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων με την υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών **ήταν κατεστραμμένο και εκτός λειτουργίας**».

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Κατηγορία διοικητικής μη συμμόρφωσης: Χαμηλή

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (παράβαση όρου ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον).

Τελική αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης: Σύμφωνα με το Σχήμα (4) της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Παράβαση 6η:

Παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ3.5 της (17) σχετικής υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ: «Οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης θα πρέπει να διαθέτουν μια αδιαπέρατη επιφάνεια από κατάλληλο υλικό (σκυροδέμα, ασφαλτο και λοιπά υλικά) πάνω στην οποία θα εκτελείται η κομποστοποίηση», καθόσον όπως προαναφέρθηκε κατά την αυτοψία την **10-07-2025** δεν βρέθηκαν σειράδια παρά μόνο άναρχοι σωροί πρώτης ύλης ακόμα και σε επιφάνεια εδάφους **εκτός της πίστας σκυροδέματος**, δηλαδή σε επιφάνεια εδάφους, η οποία δεν ήταν κατασκευασμένη από κατάλληλο αδιαπέρατο υλικό.

Τεκμηρίωση: Όπως αναφέρεται και στην από 10-07-2025 έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου: «Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν βρέθηκαν σειράδια παρά μόνο άναρχοι σωροί, πάνω στη πίστα σκυροδέματος **και εκτός αυτής** επί του εδάφους, οριοθετημένοι ή μη από χωμάτινα αναχώματα».

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Κατηγορία διοικητικής μη συμμόρφωσης: Χαμηλή

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (παράβαση όρου ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον).

Τελική αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης: Σύμφωνα με το Σχήμα (4) της (Δ) ενότητας του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) [(8) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Συνεπώς, το ποσό προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία μας να επιβληθεί στην ελεγχόμενη επιχείρηση για την ανωτέρω μία (1) Σημαντική Παράβαση είναι:

Συνολικό Ύψος Προστίμου (ΥΠ) = 24.762,30 € [Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο ευρώ και τριάντα εκατοστά του ευρώ].

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Προσαρτάται Π.Δ.Ε. της περ. (α) της παρ. (1) του αρ. 21 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021, το οποίο η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» οφείλει να εφαρμόσει.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

[Με δεδομένο την από 25-07-2025 Δήλωση Παύσης Εργασιών της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ», μέσω του πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) για την ελεγχόμενη δραστηριότητα, η επιχείρηση οφείλει εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της παρούσας Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης να προβεί σε πλήρη καθαρισμό του χώρου της μονάδας (απομάκρυνση του υπολειπόμενης αποθηκευμένης ποσότητας του υλικού σε κατάλληλες μονάδες προς περαιτέρω διαχείριση και επαναφορά του χώρου της μονάδας στην αρχική του κατάσταση].

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ», οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας τη Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από την Υπηρεσία μας για την επαλήθευση της συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΑΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024).

Η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 11, εδαφ. γ του Ν.4014/2011.

Εσωτερική Διανομή

-Χρ. Αρχείο
-Φ4.0(5902)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

Αναστασιάδης Παναγιώτης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών